

Audi A4/A5/A6/Q5/A8 Hybrid — Sobreaquecimento da bomba do líquido de refrigeração | HELLA

Audi

A4/A5/A6/Q5/A8 Hybrid

Ano de fabrico: 2011–2016

Motor: 2.0 TFSI

Sobreaquecimento da bomba do líquido de refrigeração

Nos veículos supracitados, a bomba elétrica auxiliar do líquido de refrigeração pode entupir e sobreaquecer, devido a partículas estranhas no sistema de refrigeração.

Para prevenir essa situação, deve-se realizar uma atualização do software do módulo de comando do motor. A atualização do software permite identificar o sobreaquecimento da bomba e desativá-la atempadamente. Esse acontecimento é assinalado através da ativação da luz de controlo EPC.

Eventualmente, pode ser necessário substituir a bomba e limpar o sistema de refrigeração.

O fabricante do veículo já identificou este problema e realizou uma ação de recolha das viaturas (19M1).

No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.