

Lancia Ypsilon — Vibrações e ruídos | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Todos os modelos até ao VIN 3027759

Ano de fabrico: 2003–2011

Vibrações e ruídos no eixo traseiro

Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com os guias de cabo tensor dos cabos do travão de mão. Estas vibrações ou ruídos ocorrem principalmente em pisos irregulares.

Neste caso, é possível que o cabo tensor tenha demasiada folga no grampo de fixação e, por isso, faça ruído durante movimentos bruscos da suspensão.

Neste caso, o cabo tensor tem de ser retirado do grampo de fixação, a folga de tolerância tem de ser compensada com uma tira de feltro e, em seguida, voltar a ser fixado.

Também é aconselhável fixar o grampo de fixação com um agrupador de cabos.

As peças danificadas devem ser substituídas como parte da medida.

