



Land Rover Defender/Discovery — Falha na ventoinha do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	Land Rover
Modelo	Defender (LE) / Discovery (LR)
Motor	Todos os modelos sem sistema Keyless
Ano de fabrico	2019–21
Sintoma	Fluxo de ar no habitáculo



Fluxo de ar insuficiente no painel de instrumentos e fluxo de ar permanente na zona dos pés

Nos veículos supracitados e equipados com ar condicionado, pode existir uma falha no fluxo de ar dos bicos de saída do ar. Eventualmente o fluxo de ar está permanentemente ativo na zona dos pés e/ou o fluxo de ar nos bicos do painel de instrumentos é insuficiente.

Este problema afeta os veículos com os seguintes VINs: Land Rover Defender: 000252-000954 Land Rover Discovery: 413208-434784

O problema pode dever-se a flaps de distribuição encravados ou perros. Para resolver o problema é necessário instalar um novo tipo de amortecedores de espuma nos flaps da carcaça do aquecedor/evaporador. Para isso, é necessário desmontar/montar diversos componentes (porta-luvas, cobertura da zona dos pés, etc.). Para realizar os trabalhos corretamente e para ter acesso aos componentes necessários, recomenda-se entrar em contacto com um concessionário Land Rover autorizado.