

Mazda RX-8 — A luz de aviso do nível do líquido de refrigeração acende | HELLA

Mazda

RX-8

Todos os modelos a partir de 2008/10

A luz de aviso do nível do líquido de refrigeração acende.

Se, nos veículos supramencionados, a luz de aviso do nível do líquido de refrigeração acender, apesar de o nível do líquido de refrigeração estar OK, a causa possível da avaria é um sensor do nível do líquido de refrigeração com defeito.

Neste caso, o sensor do nível do líquido de refrigeração, a linha adutora e o conector devem ser verificados quanto a danos ou continuidade elétrica.

Se o sensor estiver soldado ao reservatório de compensação, este tem de ser substituído na totalidade.

O fabricante oferece um reservatório de compensação do líquido de refrigeração modificado para este efeito.

N.º de peça sobressalente: N3H1-15-350L