

BMW i3 (I01) — Interferências na recepção de rádio | HELLA

BMW

i3 (I01)

Ano de fabrico: 2013

Interferências na recepção de rádio

Neste caso de reparação, o cliente reclama que a recepção de rádio falha completamente ou apresenta interferências.

Localização de erros:

Uma consulta de código de erro usando um aparelho de diagnóstico adequado mostrou que não foram registados quaisquer códigos de erro.

Ao inspecionar mais de perto a unidade da antena do tejadilho, verificou-se que a haste da antena estava danificada (fissura ou rutura da haste roscada), o que poderia levar ao problema mencionado acima.

Resolução:

- Desmontar a haste da antena
- Verificar a rosca na haste da antena (ver foto) e o passo da rosca na unidade da antena do tejadilho quanto a danos e, se necessário, reparar ou substituir.
- Montar a nova haste da antena
- Verificar o funcionamento do rádio



- Haste da antena n.º OE 65209355718

Atenção: veículo elétrico!

!Componentes sob alta tensão, existe perigo de acidente e ferimentos (choque elétrico)!

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.