

Citroën C3 Pluriel (HB) — Potência insuficiente do ar condicionado | HELLA

Citroën

C3 Pluriel (HB)

Potência insuficiente do ar condicionado

Pressão do sistema demasiado alta.

Se, nos veículos supracitados, for reclamada uma potência insuficiente do ar condicionado, tal pode dever-se a um defeito do condensador.

Devido a corrosão e/ou vibração, as lamelas do condensador podem soltar-se e cair (Figura). Este defeito tem influência direta sobre a liquefação do agente refrigerante no condensador e pode dar origem a uma pressão excessiva no lado de alta pressão.

Para resolver o problema, o condensador e o desumidificador devem ser substituídos.

