



Dacia Sandero — Fechadura de ignição encrava e pinhão do motor de arranque não para

Ficha técnica	
Fabricante	Dacia
Modelo	Sandero
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2013–2021
VIN	UU15SDKJ558926581 - UU1HSDM9G60030836
Sintoma	Fechadura de ignição encrava, pinhão do motor de arranque não para



Fechadura de ignição encrava, possível danificação do motor de arranque

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática.

Durante o arranque do veículo, a fechadura de ignição permanece na posição de arranque. Em consequência a esta falha de funcionamento, o pinhão do motor de arranque não desengata, podendo culminar em danos (motor de arranque, coroa dentada, etc.).

A causa para esse defeito deve-se a uma fechadura de ignição com defeito.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo: Substituir a fechadura de ignição com defeito por uma nova, seguindo as instruções do fabricante. Controlar o motor de arranque e os periféricos (cablagem, etc.) relativamente a danos e, se necessário, substituir ou reparar.

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.