

Fiat Ducato (250) — Infiltração de água no turbocompressor | HELLA

Fiat

Ducato (250)

Ano de fabrico: a partir de 2010

Motor: 2,3 JTD/3,0 JTD (Euro 5)

Infiltração de água no turbocompressor

Nos veículos supracitados, pode ocorrer a avaria do turbocompressor devido à infiltração de água.

A infiltração de água na câmara de pressão ou no sensor de posição do turbocompressor pode danificar os componentes. O comando do turbocompressor deixa de funcionar corretamente. São registados códigos de erro no módulo de comando. Em alguns casos, o motor entra no “modo de emergência”.

Este problema afeta veículos equipados com os seguintes modelos de turbocompressores:

Garrett 806850-xxx (2,3 JTD)

Garrett 796122-xxx (3,0 JTD)

Para resolver a avaria de forma permanente, deve-se assegurar que, no âmbito dos trabalhos de substituição dos componentes, sejam realizadas todas as medidas de serviço da Fiat. Neste caso, existe, por exemplo, uma modificação para o escoamento da água acima do motor. Para obter mais informações, deve-se consultar um concessionário autorizado.