

Hyundai Getz — Funcionamento irregular do motor e ralenti irregular | HELLA

Hyundai

Getz

Ano de fabrico: 2002 até 2005

Todos os modelos com motor de 1,1 l

Funcionamento irregular do motor e ralenti irregular.

Se, nestes veículos, forem reclamadas as falhas supramencionadas, uma das causas possíveis é um atuador do ralenti sujo. Devido a acumulações de sujidade no atuador do ralenti, os valores do módulo de comando do motor para a regulação da rotação ao ralenti já não podem ser ajustados mecanicamente.

Para eliminar a falha, o atuador do ralenti pode ser tratado com um produto de limpeza adequado. Além disso, os componentes/agregados nesta área (que podem levar à causa da falha acima mencionada) devem ser inspecionados visualmente quanto a acumulações de sujidade (p. ex.: purga do ar do bloco do motor, tubos flexíveis, etc.).

No caso de agregados muito sujos, recomenda-se a sua substituição, uma vez que o processo de limpeza pode causar danos e prejudicar o funcionamento correto do motor.