



Volkswagen Transporter T6 — Ruídos a temperaturas exteriores baixas

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	Diesel de 2,0 litros
Código do motor	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Ano de fabrico	2015–2017
Sintoma	Ruídos a temperaturas exteriores baixas



Ruídos a temperaturas exteriores baixa e motor frio

Nos veículos supracitados podem ocorrer ruídos de batida e de difícil localização, se o motor estiver frio e as temperaturas exteriores forem baixas. O ruído desaparece assim que o motor atingir a temperatura de serviço normal. O problema pode dever-se ao volante do motor de duas massas.

Para excluir outras eventuais causas, deve-se controlar a suspensão do motor e a suspensão da caixa de velocidades, bem como outros componentes (que podem dar origem ao ruído). Além disso, deve ser consultada a memória de erros do módulo de comando do motor. Se não for detetado qualquer erro deve-se atualizar o software do módulo de comando do motor. Os novos parâmetros podem contribuir para o desaparecimento do ruído.

Neste caso, recomenda-se sempre solicitar o apoio de um concessionário autorizado da VW.

