

Mazda Modelos serie 3/6 - Marcha irregular del motor | HELLA

Mazda

Modelos serie 3/6

Código motor: PE, PY

Fecha de fabricación: 10/2013 – 02/2014

Marcha irregular del motor

El motor se apaga de repente

En los vehículos arriba mencionados se detecta un fallo en el motor, ya que el motor se apaga de repente.

Esta circunstancia puede deberse a un fallo del software de la unidad de control del motor.

Si la bomba del combustible se acciona de manera incorrecta, se produce un suministro insuficiente de combustible, una marcha irregular del motor o puede suceder incluso que el motor se apague.

Si no se detectan otras causas, deberá comprobarse el software y deberá actualizarse en caso necesario.

Dicha actualización puede llevarse a cabo en un taller autorizado.

u>Instrucciones de reparación:/u>

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Vehículos afectados:

Serie 3, nº chasis: desde JJMZGJ****21154413 hasta -169715

Serie 6, nº chasis: desde JMZBM****21124994 hasta -140890