

Mazda RX-8 - Se enciende el testigo luminoso de aviso de nivel del refrigerante | HELLA

Mazda

RX-8

Todos los modelos a partir de 10/2008

Se enciende el testigo luminoso de aviso de nivel del refrigerante.

Si en los vehículos arriba mencionados se encendiera el testigo luminoso de aviso de nivel del refrigerante, incluso cuando dicho nivel es correcto, puede deberse a que falle el sensor de nivel del refrigerante.

En este caso habrá que comprobar si el sensor de nivel del refrigerante, el cable de alimentación o el enchufe pudieran estar dañados, así como también deberá comprobarse si pasa la corriente eléctrica.

Si el sensor está soldado al depósito de expansión, éste último deberá sustituirse por completo.

Para estos casos, el fabricante ofrece un depósito de expansión del refrigerante modificado.

Nº Recambio: N3H1-15-350L