



Land Rover Defender/Discovery - Perturbación del funcionamiento del ventilador del habitáculo

Hoja de datos

Fabricante	Land Rover
Modelo de vehículo	Defender (LE) / Discovery (LR)
Motor	Todos los modelos sin sistema de acceso sin llave
Año de fabricación	2019 - 21
Síntoma	Flujo de aire del habitáculo

ⓘ Indicación de seguridad importante

Flujo de aire insuficiente en el salpicadero y permanente en el espacio reposapiés

En los vehículos mencionados equipados con aire acondicionado, el flujo de aire de las toberas de salida de aire puede verse afectado. Posiblemente el flujo de aire hacia el espacio reposapiés sea permanente o/y el flujo de aire en las toberas del salpicadero sea insuficiente.

Esto afecta a los vehículos con los siguientes números de chasis:
Land Rover Defender: 000252-000954
Land Rover Discovery: 413208-434784

La causa puede ser la dureza o el atasco de los flaps del distribuidor de aire. Para remediarlo, deben colocarse topes de espuma modificados en los flaps de la carcasa del calentador/evaporador. Para ello, es necesario desmontar/montar varias piezas (guantera, tapa del reposapiés, etc.). Para realizar la operación correctamente y obtener las piezas necesarias, es aconsejable ponerse en contacto con un concesionario Land Rover.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.