

Mercedes-Benz Classe E - Désactivation de l'airbag passager | HELLA

Mercedes-Benz

Classe E

Année de fabrication: 10/2015 – 09/2016

Désactivation de l'airbag passager

Message sur le combiné d'instruments

Si le problème susmentionné est constaté, une erreur de montage du système de détection d'occupation de siège (Weight sensing System) peut être en cause.

Dans ce cas, le flexible de pression du système de détection d'occupation de siège peut être plié lorsque le siège passager est dans une certaine position.

Ceci peut être à l'origine d'une fausse information (le passager n'est pas détecté) dans le calculateur et de la désactivation de l'airbag passager.

Résolution:

Faire contrôler le montage du système de détection d'occupation de siège et remplacer si nécessaire le flexible de pression et le coussin de détection du siège conformément aux prescriptions du constructeur par un garage agréé.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que, pour différentes raisons, tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.