

BMW Mini R50/R52/R53 — A luz de controlo do motor acende | HELLA

Mini

BMW Mini: R50/ R52/ R53

Todos os modelos com código do motor W10/W11

Ano de fabrico: 2002–2006

Bolhas de ar no sistema de refrigeração.

A luz de controlo do motor acende.

Se, nos veículos supramencionados, a indicação da temperatura do líquido de refrigeração oscilar e/ou a luz de controlo do motor acender, uma causa possível reside na presença de bolhas de ar no sistema de refrigeração ou no circuito do líquido de refrigeração. Adicionalmente, pode estar registado o código de erro P0128.

O código de erro P0128 é equivalente a uma falha de funcionamento: termóstato do líquido de refrigeração, temperatura do líquido de refrigeração abaixo da temperatura de regulação do termóstato.

Para a eliminação da origem do erro ou para uma purga do ar ideal do circuito do líquido de refrigeração, recomendamos a utilização de um aparelho de enchimento a vácuo do radiador.

Aviso:

O aparelho de enchimento a vácuo do radiador é utilizado para verificar o sistema de refrigeração quanto à estanqueidade (após a reparação) e, em seguida, para o reencher sem bolhas. Para a conexão do aparelho de enchimento a vácuo do radiador ao reservatório de compensação do sistema de refrigeração, é necessário um adaptador de radiador adicional com bocal de acoplamento (ver acessórios).