

Mercedes Benz Classe A — A luz de aviso ABS/ESP brilha | HELLA

Mercedes Benz Classe A

Tipo: 168

Todos os modelos

A luz de aviso ABS/ESP brilha

Código de erro C1201/C1202

Erro no interruptor de desbloqueio do assistente de travagem (BAS), sinal implausível

Se for reclamado o erro supracitado, o problema pode dever-se ao interruptor de desbloqueio do BAS.

Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no interruptor, deve-se verificar primeiro a periferia do sistema de ABS. Se não for localizada mais nenhuma causa para o erro, deve-se proceder à substituição do interruptor.

Aviso de reparação

O interruptor de desbloqueio está integrado no reforço da força de travagem e não pode ser trocado separadamente.

Em caso de avaria, é necessário substituir a unidade completa