



Opel Astra K — Avaria da direção assistida

Ficha técnica

Fabricante	Opel
Modelo	Astra K
Motor	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Ano de fabrico	2019
Sintoma	Avaria da direção assistida



Avaria da direção assistida

Nos veículos supracitados, é reclamada a seguinte problemática: a direção do veículo está “pesada”.
A causa deste problema reside numa ligação insuficiente entre o sensor do ângulo de viragem e a cablagem (ver figura).
Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:
Primeiro, desconecte o conector e verifiquê-lo quanto a sujidade ou danos e, se necessário, limpe-o e repare-o de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, volte a conectar a ficha, certificando-se do encaixe correto do mesmo.
Posteriormente, deve ser efetuada uma leitura dos códigos de erro, assim como uma prova de estrada para verificar a medida.

AVISO

Observar sempre as especificações de reparação do fabricante do automóvel!

