

Subaru Forester — A luz de controlo do motor acende | HELLA

Subaru

Forester

Todos os modelos com motor aspirado

A luz de controlo do motor acende

Se for reclamado o erro supracitado, tal pode dever-se ao comutador de ralenti da caixa de velocidades. Podem estar registados os seguintes códigos de erro: P0301, P0302, P0303, P0304.

Estas falhas são armazenadas se forem registadas várias falhas de ignição nos respetivos cilindros. Neste caso, as falhas de ignição por cilindro devem ser verificadas com um aparelho de diagnóstico. No entanto, se o sistema de ignição funcionar corretamente, o comutador de ralenti da caixa de velocidades tem de ser substituído (ver Fig.).

