

VW Touareg - Falhas elétricas inconsistentes | HELLA

VW

Touareg

(7P5)

Código do motor: CNRB

Ano do modelo: 2013

Avaria elétrica inconsistente

Avaria elétrica

Se os problemas acima mencionados forem identificados, uma possível causa pode ser um chicote elétrico danificado no compartimento do motor.


Neste caso, pode haver contacto entre o chicote elétrico do motor (figura, posição 2) e a caixa do tubo de pressão (figura, posição 3).

Isso pode causar danos ao chicote elétrico (figura, posição 2), o que pode, posteriormente, provocar as avarias em questão.

Para excluir outras possíveis causas de mau funcionamento, devem ser realizados testes elétricos e mecânicos do sistema (de acordo com as especificações do fabricante do veículo) e também uma consulta do código de falha utilizando uma unidade de diagnóstico adequada.

Primeiro, repare ou substitua o chicote elétrico danificado (figura, posição 2) de acordo com as especificações do fabricante do veículo.

Se não for possível detetar mais avarias, um anel espaçador (imagem, posição 1) (OE n.º N 107 162 01) pode ser instalado como proteção contra danos repetidos.



Por fim, deve ser realizado um teste de condução e também uma segunda consulta do código de erro, a fim de verificar o trabalho de reparação.

Tenha em atenção que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!