

KIA Sorento - A luz do travão do atrelado não é transmitida pelo veículo, durante as manobras de travagem | HELLA

KIA

Sorento

Ano de construção: 03/2015 – 05/2016

Com controlador de velocidade ativo (ACC)

A luz do travão do atrelado não é transmitida pelo veículo, durante as manobras de travagem

Se for reclamado o problema supracitado, em combinação com o controlador de velocidade ativo (Adaptive Cruise Control) em funcionamento, a causa da avaria pode dever-se a um defeito no módulo de comando de reboque.

Aviso:

O erro apenas ocorre com o ACC ativado e durante uma travagem automática pelo controlador de velocidade ativo. Esta falha de funcionamento não ocorre se o condutor premir ativamente o pedal do travão!

Devido a um erro no software do módulo de comando de reboque, pode eventualmente acontecer que as luzes do travão do atrelado não sejam ativadas durante manobras de travagem.

Resolução:

Substituir o módulo de reboque, segundo as instruções do fabricante, por uma versão melhorada. Contactar, neste caso, uma oficina especializada e devidamente autorizada.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.