Fiat Nuova Punto - Se enciende el testigo luminoso del ABS de manera esporádica | HELLA

Fiat Nuova Punto

Código motor: 199 A3.000

Año de fabricación: 2005-2010

Año de fabricación: 2005-2010

Se enciende el testigo luminoso del ABS de manera esporádica | Código de avería P0504

En los vehículos arriba mencionados es posible que se encienda de manera esporádica el testigo luminoso del sistema antibloqueo. Al mismo tiempo ha quedado registrado el código de avería P0504 en la memoria de averías de la unidad de control del motor.

En algunos casos también puede encenderse el testigo luminoso del asistente de ayuda al arranque en pendiente.

Causa

Esta circunstancia puede deberse a una sujeción inadecuada de los contactos de clavija del enchufe situado en el interruptor del pedal del freno.

Solución

En este caso deberá comprobarse la conexión del cable con el interruptor del pedal del freno y deberán repararse los recambios que se consideren necesarios.

A continuación deberá borrarse la memoria de averías y deberá realizarse una conducción de prueba.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.