Mercedes Benz Clase A - Se enciende el testigo luminoso del ABS/ESP | HELLA

Mercedes Benz Clase A

Tipo: 168

Todos los modelos

Se enciende el testigo luminoso del ABS/ESP

Código de avería: C1201/ C1202

Falla el asistente de frenada, interruptor de liberación (BAS), señal incorrecta

Si se detectara el fallo arriba mencionado, el origen de la avería podría encontrarse en el interruptor de liberación BAS.

Un error en la valoración de la señal podría interpretarse como un registro incorrecto en la unidad de control.

Como no puede realizarse una medición en el propio interruptor, en este caso deberán comprobarse en primer lugar los elementos periféricos del sistema ABS. Si el origen de este fallo no pudiera deberse a otra causa, deberá sustituirse el interruptor.

Instrucciones de reparación

El interruptor de liberación va integrado en el servofreno y no puede sustituirse por separado.

En caso de avería deberá sustituirse la unidad entera.