Opel Meriva B - Código de avería: P00B7 | HELLA

Opel

Meriva B

Fecha de fabricación: 2011 - 2012

Motor: A14XEL / A14XER

Código de avería: P00B7

En los vehículos arriba mencionados puede encenderse de repente el testigo luminoso de aviso de temperatura del refrigerante. En la memoria de averías se ha registrado el código P00B7 (flujo insuficiente del refrigerante).

Es posible que se deba a un caudal insuficiente de la bomba del refrigerante (en determinadas situaciones de funcionamiento).

Para solucionar este problema deberá montarse una bomba de refrigerante modificada (55579016).

Los modelos fabricados a partir de 2013 ya cuentan con una bomba de refrigerante modificada.