# OPEL Zafira C - Pérdida de refrigerante | HELLA

## OPEL

## Zafira C

## Fecha de fabricación: 2011

## Motor: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR/A20DTL

## Pérdida de refrigerante

## Radiador de realimentación de gases de escape (EGR)

En los vehículos arriba mencionados puede producirse pérdida de refrigerante en el radiador de realimentación de gases de escape (radiador EGR). A la hora de comprobar el sistema de refrigeración deberá prestarse especial atención a la carcasa del radiador EGR. Puede presentar algún tipo de grieta por la cual se produzca la pérdida de refrigerante.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera y deberá emplearse un kit de reparación (imagen), compuesto por carcasa, 2 juntas y 2 clips.

- Dejar enfriar el motor
- Desmontar la carcasa del radiador EGR (recoger el refrigerante)
- Desmontar el radiador EGR de su carcasa
- Limpiar las superficies de las juntas

Emplear kit de reparación (nº recambio: 55590953):

- Montar el radiador EGR en la nueva carcasa
- Montar la carcasa del radiador empleando las juntas nuevas
- Rellenar con refrigerante
- Purgar el sistema de refrigeración
- Realizar prueba de estanqueidad

