Mercedes - Codes d'erreur U118A02, B178392, U120B97 - Les feux de croisement ne s'éteignent pas

Fiche technique	
Constructeur	Mercedes
Modèle de véhicule	167 / 177 / 213 / 238 / 257
Année de fabrication	2017 - 2020
Particularité	Modèles avec projecteurs LED
Symptôme	Les feux de croisement ne s'éteignent pas ou l'assistant de feux de route ne fonctionne pas ; codes d'erreur U118A02, B178392, U120B97

Sur les Mercedes 167 / 177 / 213 / 238 / 257, une erreur logicielle dans le calculateur des projecteurs peut entraîner différents symptômes

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, une erreur logicielle peut entraîner l'allumage sporadique d'un projecteur malgré l'extinction de l'éclairage.

En même temps, l'écran multifonction affiche le message d'avertissement suivant :

- Feux de croisement défectueux
- Dysfonctionnement de l'assistant de feux de route adaptatifs

Parallèlement, les codes d'erreur suivants sont souvent enregistrés dans le calculateur des projecteurs :

- U118A02 (dysfonctionnement du réglage de la portée des projecteurs)
- B178392 (panne du module de commande LED)
- U120B97 (dysfonctionnement des projecteurs)

Pour exclure d'autres causes, tous les composants du système entrant en ligne de compte doivent être contrôlés et la mémoire des défauts doit être lue / effacée.

Si aucune erreur n'est constatée, il convient de procéder à une mise à jour du logiciel (adaptation des paramètres par recodage) du calculateur des projecteurs. Pour cela, il est recommandé de prendre contact avec un atelier Mercedes.

Remarque

Cette information peut également s'appliquer à d'autres modèles et d'autres années de construction.