Mercedes Benz 211, 219 i 230 - Komunikat we wskaźniku zespolonym | HELLA

Mercedes Benz

Modele 211, 219 i 230

Wszystkie modele z hamulcem elektrohydraulicznym

Sensotronic-Brake-Control (SBC)

Komunikat we wskaźniku zespolonym:

„Strata siły hamowania/wydłużona droga hamowania! Uruchom silnik!“

W sterowniku nie zostaje zapisany żaden kod błędu

Jeżeli opisany wyżej komunikat o błędzie pojawia się na wyświetlaczu po dłuższym postoju, jego przyczyną może być nieszczelność agregatu hydraulicznego systemu SBC. Dodatkowo może dochodzić do uruchamiania pompy systemu SBC bez naciskania pedału hamulca.

Podłączyć urządzenie diagnostyczne Uruchomić silnik Kilkakrotnie naciskając pedał hamulca zwiększyć ciśnienie w akumulatorze ciśnienia Odczytać wartości rzeczywiste/parametry (ilustracja)

- Akumulator ciśnienia ok. 150 bar
- Akumulator ciśnienia ok. 150 bar
- Akumulator ciśnienia ok. 150 bar