Fiat 500 X - Motor çal##t#r#ld#ktan sonra stop ediyor

Veri sayfas#	
Üretici	Fiat
Araç modeli	500X
Model y#l#	2014 - 2017
Belirti	Motor çal##m#yor | Motor çal##t#r#ld#ktan sonra stop ediyor

Motorun çal##t#r#ld#ktan sonra stop ediyor

Yukar#da bahsedilen araçlarda, dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda (-10 °C) çal##t#r#ld#ktan k#sa bir süre sonra motor tekrar stop edebilir. Bu genellikle araç gece boyunca park edildi#inde ortaya ç#kan bir durumdur.

Özellikle k#sa mesafelerde i#letim s#ras#nda egzoz sisteminde yo#u#ma suyu birikir ve bu yo#u#ma suyu dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda donarak, egzoz gaz# ak###n# engeller. Bu, motorun çal##t#r#ld#ktan sonra stop etmesine neden olur.

Sorunu gidermek için arka susturucunun alt ucundamaksimum 25 mm derinli#inde ve 3 mm çap#nda bir delik aç#lmal#d#r. Bu, yo#u#ma suyunun d##ar# akmas#n# sa#lar.