Kia Niro - Motor bölmesinden gelen sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Kia
Araç modeli	Niro
Motor	Hibrit tahrikli tüm modeller
Motor kodu	G 4 LE
Model y#l#	2018 - 2019
Belirti	Motor bölmesinden gelen sesler
Hata kodu	P2600

Motor bölmesinden gelen sesler + Hata kodu P2600

Yukar#da belirtilen araçlarda motor bölmesinden gelen ola#an d### sesler duyulursa, bunun nedeni ar#zal# bir elektrikli so#utma s#v#s# pompas# olabilir. Genellikle kontrol ünitesine P2600 (so#utma s#v#s# pompas#) hata kodu da kaydedilir.br/>br/> Bunun nedeni, pompa motoruna giren su nedeniyle olu#an bir iç korozyon olabilir. Sorunu gidermek için a#a##daki yöntem izlenebilir:br/>

- So#utma s#v#s# pompas#n# sökün ve parçalar#na ay#r#n
- Herhangi bir korozyon izi yoksa: Onar#m kiti (251000-3HZ0FFF) ile pompan#n bak#m#n# yap#n
- Gözle görülür korozyon olmas# durumunda, pompay# de#i#tirin
- So#utma s#v#s# pompas#n#n çoklu fi#inde korozyon olup olmad###n# kontrol edin ve gerekirse temizleyin/onar#n
- So#utma sistemini doldurun/havas#n# al#n ve s#zd#rmazl#k aç#s#ndan kontrol edin
- Hata belle#ini silin
- Deneme sürü#ü yap#n

D#KKAT YÜKSEK VOLTAJ

Bu ba#lamda, çal##malar#n yaln#zca yetkili bir serviste ve uygun niteliklere sahip ki#iler taraf#ndan gerçekle#tirilebilece#ini lütfen unutmay#n. Araç üreticisinin onar#m, bak#m ve güvenlik talimatlar#na uyulmal#d#r!