# Land Rover Defender/Discovery - Kabin içi havaland#rma fan#n#n bozulmas#

| Veri sayfas# | |
|---|---|
| Üretici | Land Rover |
| Araç modeli | Defender (LE) / Discovery (LR) |
| Motor | Anahtars#z sistemi olmayan tüm modeller |
| Model y#l# | 2019 - 21 |
| Belirti | Kabin içi hava ak### |

## Gösterge panelinde yetersiz hava ak### ve ayak bölmesinde sürekli hava ak###

Yukar#da bahsedilen klimal# araçlarda, hava ç#k## nozullar#ndan gelen hava ak### bozulmu# olabilir. Muhtemelen ayak bölmesine giden hava ak### sürekli olarak mevcuttur ve/veya gösterge paneli nozullar#ndaki hava ak### yetersizdir.shy />

Bu durumdan a#a##daki #asi numaralar#na sahip araçlar etkilenmi#tir:shy />shy /> Land Rover Defender: 000252-000954shy /> Land Rover Discovery: 413208-434784shy />

Sorunun kayna##, zor i#leyen veya s#k##m## hava da##t#c# klapeler olabilir. Sorunu gidermek için, #s#t#c#/evaporatör gövdesinin kanatlar#na modifiye edilmi# köpük tamponlar tak#lmal#d#r.shy /> Bunu yapmak için çe#itli parçalar#n (el bölmesi, ayak bölmesi kapa##, vb.) sökülmesi/monte edilmesi gerekir.shy /> ##lemi do#ru #ekilde gerçekle#tirmek ve gerekli parçalar# temin etmek için bir Land Rover Yetkili Sat#c#s#na ba#vurman#z tavsiye edilir.