# VW Golf 7 - Kabin içi havaland#rma fan# ar#zas#

| Veri sayfas# | |
|---|---|
| Üretici | Volkswagen |
| Araç modeli | Golf 7 |
| Model y#l# | 2012 - 2017 |
| Belirti | Kabin içi havaland#rma fan# ar#zas# |

## VW Golf 7’de kabin içi havaland#rma fan# ar#zal#

Yukar#da belirtilen klima sistemine sahip ve otomatik s#cakl#k kontrollü araçlarda, kabin içi havaland#rma fan#n#n ara s#ra veya tamamen ar#zalanmas# söz konusu olabilir.br/>br/> Sorunu gidermek için, klima/kalorifer kontrol ünitesinin hata belle#i okunmal#d#r. Hata kodu mekanik bir hataya i#aret ediyorsa (örn. B10BE07), fan motorunda bir ar#za olabilir. Hata kodu voltaj beslemesi veya sinyallerle ilgiliyse (örn. B10BE31), ço#u durumda elektronik fan kontrolörü ar#zal#d#r.br/>br/> Bile#enleri de#i#tirmeden önce, di#er ar#za nedenleri (ar#zal# sigorta) elimine edilmelidir. Ayr#ca, klima/kalorifer kontrol ünitesi için bir yaz#l#m güncellemesinin mevcut olup olmad###n#n kontrol edilmesi de önerilir.