VW Transporter T6 - So#utma s#v#s# kayb#

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Model y#l#	2015 - 2019
Belirti	So#utma s#v#s# kayb#

Motor so#utma s#v#s# kaybediyor

Yukar#da belirtilen araçlarda sürekli so#utma s#v#s# kayb# tespit edilirse, tüm so#utma s#v#s# hortum ba#lant#lar# ve radyatörde s#z#nt# olup olmad### kontrol edilmelidir. So#utma sisteminin uygun bir alet kullan#larak üreticinin talimatlar#na göre bas#nçland#r#lmas# tavsiye edilir.br/>br/> S#z#nt#y# ararken termostat gövdesine özellikle dikkat edilmelidir. Burada, ar#zal# bir o-ring nedeniyle so#utma s#v#s# kayb# meydana gelebilir. O-ringi de#i#tirirken, termostat gövdesi ve motor blo#u üzerindeki temas yüzeylerinin yeterince temizlenmesine dikkat edilmelidir.br/>br/> So#utma sistemi daha sonra araç üreticisinin talimatlar#na uygun olarak doldurulmal# ve havas# al#nmal#d#r.

UYARI

O-ring (06B1211119B) de#i#tirilirken, ayn# zamanda termostat da de#i#tirilmelidir