© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 22. April 2004 |

Mercedes Benz W 202 bis 30.09.1995 Nur Fahrzeuge mit Moto-Meter Kombi-Instrument

Tachometer zeitweise außer Funktion

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das Kombiinstrument die Ursache dafür sein. Bei hohen Außentemperaturen ist es möglich, dass die Tachonadel am Anschlagstift ,,festklebt'' und sich erst bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h wieder löst. In diesem Fall muss über den Stift eine kleine Gummihülse geschoben werden.

Wie folgt vorgehen:

- Kombiinstrument ausbauen
- Glasgehäuse entfernen
- Über den Anschlagstift nun die Hülse schieben. Zeiger dazu vorsichtig von dem Stift wegdrehen
- Fusselfreies Tuch mit Wasser anfeuchten und den Zeiger an der Anschlagstelle reinigen. Vor der Montage des Glasgehäuses ist darauf zu achten, dass sich auf den Anzeigen keine Fingerabdrücke oder Staubflusen befinden
- Glasgehäuse wieder befestigen
- Kombiinstrument einbauen
- Funktionskontrolle durchführen

Blitz-Info