© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 2 november 2004 | 1-1

Mercedes
Type: 124
Bouwjaar: tot november 1992
Met motor: 104.942 / 104.992 / 111.960

ABS/ASR-controlelampjes blijven branden of gaan sporadisch aan en uit

Door een loszittend contact in het relais voor overspanningsbeveiliging kan het voorkomen dat het ABS-, ABS/ASR-controlelampje na het starten van de motor niet uitgaat, of tijdens het rijden sporadisch gaat branden.
In dit geval moet de zekering van de stroomvoorziening voor het overspanningsrelais worden gecontroleerd. Probeer de storing te verhelpen resp. te reproduceren door de zekering heen en weer te bewegen terwijl de motor draait.
Wanneer dit lukt, moet het relais worden vervangen.

Flits-info