© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 6. Dezember 2005 |

VW Passat, model z roku 2001 (3B..)

Sporadyczne uruchamianie się alarmu

Jeśli w pojazdach tych sporadycznie uruchamia się alarm, to możliwą przyczyną usterki jest samoczynne (przypadkowe) uruchomienie się syreny alarmowej (*Backup-Horn*) bez sygnału wyzwalającego alarm. Do błędu tego dochodzi w wyniku korozji sygnału albo styków przyłączeniowych, spowodowanej wnikaniem wody. W celu usunięcia tej usterki należy postępować następująco:

Odczytać pamięć błędów modułu sterującego „komfort”. Jeśli znajduje się tam wpis „Brak połączenia z sygnałem alarmowym“ a w bloku wartości pomiarowych znajdzie się komunikat „Ostatnie źródło alarmu - sygnał alarmowy“, należy wymienić sygnał i sprawdzić właściwy styk w połączeniu wtyczkowym. Nowe sygnały alarmowe mają lepsze uszczelnienie, można je rozpoznać po żółtym punkcie.

Wskazówka:
Jeśli wymienione błędy nie zostały zapisane w pamięci modułu sterującego „komfort”, przyczyną usterki nie jest sygnał alarmowy.

Porady techniczne