



SKODA Octavia 1.8 T de 2001 à 2003

Fonctionnement incorrect du moteur,
à-coups au démarrage et manque de
puissance

Problème :

Dysfonctionnement du moteur, à-coups au démarrage et
manque de puissance.

Cause :

Une bobine d'allumage défectueuse peut être en cause. Ceci
peut entraîner la défaillance d'un cylindre qui peut être
détecté par l'allumage du témoin moteur.

Résolution du problème :

Remplacer la bobine d'allumage.