

Audi A1/A1 Sportback - Réception radio perturbée | HELLA

Audi

A1/A1 Sportback

Moteur: 1.8 TFSI (DAJB)

Années de fabrication: (2015-2018)

Réception radio perturbée

Dans le cas susnommé nécessitant une intervention, le client se plaint que la réception radio est perturbée lorsque le dégivrage de lunette arrière est activé.

br /> Dans ce cas, les perturbations du signal radio sont dues à des fils chauffants endommagés dans la lunette arrière.

br /> Consignes de réparation:

Afin d'exclure d'autres sources potentielles de dysfonctionnement, il convient d'effectuer des tests système électriques et mécaniques (selon les spécifications du constructeur automobile) ainsi qu'une recherche des codes défaut via un appareil de diagnostic approprié. Si aucun autre défaut n'est détecté, remplacer la lunette arrière.

br /> REMARQUE:

Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les consignes de réparation et d'entretien du constructeur automobile.