



BMW Série 1 (F40)- Bruits quand la climatisation est éteinte

Fiche technique

Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	Série 1 (F40)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2019 - 2021
Symptôme	Bruits quand la climatisation est éteinte



Défaut de tension du compresseur - Le bruit de bourdonnement se produit lorsque le moteur tourne au ralenti

Si, sur les véhicules susmentionnés, un bruit indéfinissable, de type bourdonnement, est perçu lorsque la climatisation est éteinte, le compresseur de la climatisation peut en être la cause.

Le bruit de bourdonnement se produit lorsque le moteur tourne au ralenti et peut être causé par un défaut de tension interne du compresseur.

Pour y remédier, il convient de remplacer le compresseur de climatisation. Avant cela, il faut toutefois vérifier que le câblage ne présente pas de corrosion, de connexions desserrées ou de dommages.