

# **BMW Série 1: E87 - Le module plancher bloque l'alimentation | HELLA**

**BMW**

**Série 1: E87**

**Année de fabrication 2005**

**Le module plancher (FRM) bloque l'alimentation en tension de l'éclairage extérieur**

Sur les véhicules sus-mentionnés, le module plancher (FRM) assure, entre autres, la fonction de surveillance de l'éclairage extérieur.

Remarque:

Il n'existe pas de protection séparée de l'éclairage extérieur.

Dans le présent cas, une panne de l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est constatée sur les véhicules sus-mentionnés.

En cas de défaut électrique, le module plancher (FRM) bloque l'alimentation en tension des consommateurs concernés.

Pour résoudre le problème, il faut procéder comme suit :

- Lire la mémoire des défauts
- Localiser et éliminer le défaut
- Effectuer un reset du module plancher (FRM) conformément aux indications du constructeur (l'alimentation en tension de la sortie concernée est de nouveau débloquée)
- Lire une nouvelle fois la mémoire des défauts et, le cas échéant, supprimer le code de défaut