



BMW X3 - Mouvements involontaires du volant

Fiche technique	
Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	X3
Moteur	Tous
Année de fabrication	06/2023 bis 11/2025
Symptôme	Mouvements de direction intempestifs
Recommander Outil HGS	mega macs X, macsRemote Services

Consigne de sécurité importante

Mouvements de direction intempestifs sans action du conducteur sur le volant

Sur le type de véhicule susmentionné, un défaut logiciel dans le système de direction peut causer des mouvements de direction intempestifs. Ces mouvements de direction se produisent sans action du conducteur sur le volant et doivent être considérés comme un risque pour la sécurité.

Le défaut a déjà été identifié par le constructeur qui y a remédié par une mise à jour logicielle dans le cadre d'une action SAV. À cette occasion, le logiciel des calculateurs concernés est mis à jour la dernière version. La mise en œuvre de la mesure est consignée dans le système du constructeur.

En cas de réception à l'atelier de véhicules impactés par le problème des mouvements de volant intempestifs, contrôler si l'action SAV correspondante a déjà été effectuée. Il est toutefois possible que tous les véhicules concernés dans le monde n'aient pas encore été mis à niveau. À cet égard, contacter le constructeur ou un atelier spécialisé et agréé par le constructeur.

Une fois la cause du défaut corrigée, effacer la mémoire des défauts et faire ensuite un essai sur route.

 Remarque

À cet égard, veuillez toujours respecter les directives de maintenance et de réparation du constructeur !