



Fiat 500 X - Impossible de retirer la clé de contact ou le témoin ESP s'allume

Fiche technique

Constructeur	Fiat
Modèle de véhicule	500 X
Année de fabrication	2014 - 12,2016
Symptôme	La clé de contact ne peut pas être retirée et/ou le témoin ESP s'allume et/ou le frein de stationnement électrique ne se desserre pas



Un logiciel défectueux du calculateur ESP/ABS peut entraîner différents symptômes sur la Fiat 500 X

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, les symptômes suivants peuvent apparaître en raison d'un logiciel défectueux du calculateur ESP/ABS :

- La clé de contact ne peut pas être retirée
- Le voyant ESP s'allume dans les virages
- Le frein de stationnement électrique ne se desserre pas lorsque la fonction "Auto-Hold" est activée

Pour exclure d'autres causes, tous les composants du système entrant en ligne de compte doivent être contrôlés et la mémoire des défauts doit être lue / effacée.

Si aucune erreur n'est détectée, une mise à jour du logiciel ESP/ABS doit être effectuée. Pour cela, il est recommandé de prendre contact avec un garage Fiat