



Hyundai i20 Bruits du compartiment moteur

Fiche technique

Fabricant	Hyundai
Modèle de véhicule	i20
Moteur	Tous les moteurs à essence
Année de fabrication	2009 - 2012
Symptômes	Bruits mécaniques provenant du compartiment moteur



Hyundai i20 Bruits de moteur ou bruits mécaniques dans le compartiment moteur

Si des bruits mécaniques sont perçus dans le compartiment moteur des véhicules susmentionnés, il convient d'accorder une attention particulière à la pompe du liquide de refroidissement. Le bruit peut en effet être causé par l'usure prématuée d'un roulement.

Pour remédier à la situation et éviter d'autres dommages, il est nécessaire d'installer une nouvelle pompe de refroidissement ainsi qu'une nouvelle poulie de courroie. Il est recommandé de renouveler également la courroie d'entraînement de la pompe.

Conseil

Contrôler l'étanchéité et les bruits de la pompe de liquide de refroidissement dans le cadre de la routine d'entretien usuelle et la remplacer si nécessaire.

