



Hyundai Tucson - le capot moteur s'ouvre en roulant / le voyant d'alerte capot moteur ne s'allume pas

Fiche technique

Constructeur

Hyundai

Modèle de véhicule

Tucson (TL)

Année de fabrication

2015 - 2020

Symptôme

Verrouillage du capot défectueux / le voyant d'alerte capot moteur ne s'allume pas



Le voyant d'alerte capot moteur ne s'allume pas / le verrouillage du capot est défectueux

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, deux défauts peuvent survenir en liaison avec le verrouillage du capot moteur :

shy /> comme le crochet de sécurité peut se détacher de l'étrier du crochet de sécurité en roulant, il peut arriver que le capot moteur s'ouvre soudainement. Les véhicules affectés sont ceux construits entre 2015 et mars 2016. Afin d'y remédier, il convient de poser un crochet de sécurité de capot moteur modifié.

shy /> Un autre défaut qui peut survenir est lié au fonctionnement du voyant d'alerte capot moteur. Celui-ci ne s'allume pas sur certains véhicules alors que le capot moteur est ouvert ou mal verrouillé.shy /> Dans ce cas, une mise à jour de logiciel du module de la planche de bord peut y remédier. Il est recommandé à cet effet de contacter une concession Hyundai.