



Hyundai Tucson - Voyant d'alerte capot moteur hors fonction

Fiche technique	
Constructeur	Hyundai
Modèle de véhicule	Tucson III
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2015 - 2020
Symptôme	Voyant d'alerte capot moteur défectueux



Le voyant d'alerte de capot moteur ne fonctionne pas

Lorsque le capot moteur est ouvert, un message apparaît sur le combiné d'instruments sous la forme d'un voyant d'alerte qui s'allume. Sur les véhicules susmentionnés, cette fonction peut ne pas fonctionner ou le voyant d'alerte reste éteint.

Si d'autres causes (p. ex. contact verrouillage capot moteur) peuvent être exclues comme défaut, il est possible d'y remédier par une mise à jour de logiciel du calculateur combiné d'instruments. À cet égard, il est recommandé de contacter une concession Hyundai.