

ISUZU Trooper - Le démarreur ne fonctionne pas | HELLA

ISUZU

Trooper

Modèles : 1992 à 1998

avec boîte de vitesse automatique

Le démarreur ne fonctionne pas

Pour les véhicules mentionnés ci-dessus, le non-fonctionnement de la commande de verrouillage de boîte de vitesse automatique peut être la cause de réclamation de l'affichage d'erreur du non-fonctionnement ou de la non-activation du démarreur (bien que le levier de sélection de la boîte automatique soit positionné au point mort [N]).

Pour débloquer la situation, la commande de verrouillage de boîte de vitesse automatique doit être contrôlée et au besoin remplacée.

Numéro de pièce de rechange (PR.) de la commande de verrouillage de boîte de vitesse automatique :

1 pièce : référence N° : 8-96017-178-0