

Land Rover Freelander 2 - Contacteur défectueux (capot) | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Année de fabrication: 06/2015

Contacteur défectueux (capot)

Dans le cas des véhicules indiqués ci-dessus, le message d'avertissement «Capot pas fermé correctement» s'affiche sur la planche de bord. De plus, un signal sonore peut retentir lors du verrouillage du véhicule, même l'avertisseur sonore de l'alarme antivol peut se déclencher.

La cause du problème décrit peut être un contacteur défectueux dans la serrure du capot moteur.

Solution :

Remplacer la serrure du capot moteur.

- Réf d'origine: LR065340