



# Land Rover Range Rover IV - Entrée d'eau au niveau du logement de roue de secours

## Fiche technique

Constructeur	Land Rover
Modèle	Range Rover IV (LG)
VIN	LG100000 - LG111073
Année de fabrication	2013
Symptômes	Humidité / entrée d'eau au niveau du logement de roue de secours.



## Land Rover / Range Rover IV (LG) - Entrée d'eau au niveau du logement de roue de secours

Dans ce cas de réparation, le client se plaint d'une présence d'humidité / d'une entrée d'eau au niveau du logement de roue de secours.

Recherche de la panne :shy /> En examinant de plus près le logement de roue de secours, il s'est avéré que le bouchon d'écoulement posé en usine n'empêchait pas suffisamment l'eau de pénétrer de l'extérieur.

Remède : remplacer le bouchon d'écoulement posé en usine par une vanne à 1 voie (réf. OE AYB500080) conformément aux instructions du constructeur du véhicule.

## ⓘ Remarque concernant les véhicules hybrides

### ⓘ REMARQUE

Veuillez noter qu'il est impératif que ces travaux soient effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et dans le respect des consignes de réparation et d'entretien du constructeur du véhicule !