



NISSAN X-Trail - Ralenti irrégulier, puissance moteur réduite, codes de défaut : P1121 et P1122

Fiche technique

Constructeur	NISSAN
Modèle de véhicule	X-Trail
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2007 - 2014
Symptôme	Puissance moteur réduite Ralenti irrégulier Codes de défaut : P1121, P1122



Ralenti irrégulier et puissance moteur réduite

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés. Après le démarrage du véhicule, le ralenti est irrégulier, le régime moteur monte et descend par courts intervalles et ne reste pas constant. En outre, la puissance du moteur est réduite et les codes de défaut suivants peuvent être enregistrés dans le calculateur : P1121, P1122. Un boîtier de papillon défectueux peut être en cause. Pour y remédier, veuillez procéder comme suit : Remplacez le boîtier de papillon défectueux par un neuf conformément aux instructions du fabricant et procédez à son apprentissage. Interrogez après ça les codes de défaut et faites un tour avec le véhicule pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.