



Nissan Qashqai (J11) - Déclenchement sporadique du dispositif d'alarme

Fiche technique

Constructeur	Nissan
Modèle de véhicule	Qashqai (J11)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2014 - 2021
Symptôme	Déclenchement sporadique du dispositif d'alarme



Nissan Qashqai (J11) - Déclenchement sporadique du dispositif d'alarme

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut arriver que la protection volumétrique déclenche temporairement l'alarme du véhicule. Un capteur à ultrasons défectueux de l'unité d'éclairage intérieur peut être en cause.

Pour exclure toute autre cause, tous les composants du système entrant en ligne de compte doivent être contrôlés et la mémoire doit être lue.

Si aucun défaut n'est constaté, il est recommandé de remplacer le capteur de la protection volumétrique. Celui-ci se trouve dans l'unité d'éclairage de l'habitacle.