



Opel Insignia - Mauvaise accélération sous charge

Fiche technique	
Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Insignia A
Moteur	1.6i 16 V
Code moteur	A16 LET
Année de fabrication	2009 - 2013
VIN	91008178 - C1056226
Symptôme	Mauvaise accélération sous charge



Mauvais comportement à l'accélération - mais pas de code défaut enregistré

Si le défaut susmentionné est constaté, il peut alors être lié à un défaut de logiciel dans le calculateur moteur. Si, dans le cadre du dépannage et du diagnostic du calculateur, aucun autre défaut ne peut être localisé comme cause, il convient de vérifier dans quelle mesure une mise à jour de logiciel du calculateur moteur est disponible. Une mise à jour de logiciel peut par exemple être effectuée via Hella-Gutmann macsRemote Services ou via un appareil de diagnostic de la série mega macs compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.

REMARQUE

Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles équipés de moteurs identiques.

À cet égard, il convient d'observer les instructions de réparation du constructeur du véhicule !