

Peugeot 307 / 308 / Expert - Dysfonctionnement du système | HELLA

Peugeot

307 / 308 / Expert

Année modèle: 11/2006 – 03/2008

Dysfonctionnement du système d'éclairage

Position du commutateur de phares non détectée

Pour les véhicules susmentionnés, il peut parfois arriver que la position du commutateur de phares de l'électronique de commande ne soit pas détectée. Si tel est le cas, le système d'éclairage n'est pas activé en raison d'un défaut du logiciel.

Consigne de réparation

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Le remède à la problématique mentionnée ci-dessus est une mise à jour du logiciel en atelier pour les véhicules concernés.

Le cas échéant, il faut partir du principe que tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien améliorés.